### Tab. 5.1 b - Weschnitz bis inklusive Grundelbach (36-02)

Juli 2008

# Ausweisungsbogen für erheblich veränderte Flusswasserkörper (HMWB) in Baden-Württemberg

Datum 15.12.2008 Bea	rbeiter/-in Fr	au Mözl 🔲 Erstprüfung 🔲 Folgeprüfung			
Behörde Regierungspräs	ne				
Kategorie Flusswasserkörper (WK)					
		Teil I: Zustandsanalyse			
Stammdaten					
• WK-Name / Nr. Wescl	nnitz bis inklus	sive Grundelbach (BW) / 36-02-OR6			
Fluss-/ Bearbeitungs-	/Teilbearbeitu	ungsgebiet (Nr.) Rhein / Oberrhein / Oberrhein (BW) unterhalb Neckarmündung (36)			
<ul> <li>Länge Teilnetz WRRL</li> </ul>	im WK 6 km	1			
<ul> <li>Prägender Gewässert</li> </ul>	yp (LAWA)	Тур 5 / Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche			
<ul> <li>Besonderheiten Wasserkörper ist Teil eines grenzüberschreitenden Einzugsgebiets (gemeinsame Planungseinheit mit dem Bundesland Hessen).</li> </ul>					
1 Status der HMW	B-Einstufu				
1.1 Nutzungsprüfung		Σ erheblich veränderte Abschnitte: 5 km / Σ künstliche Abschnitte: 0 km			
1.1 Nutzungsprüfung Nutzungen (vorgeprüft)	∑ <b>A</b> b-	Pomoviću ma n			
Nutzungen (vorgepruit)	schnitte (~)	Bemerkungen 4 WKA mit Staukette an der Weschnitz			
Wasserkraft (Rückstau, Ausleitung)	1 km	4 WINA HIII Staukette ali uei Weschilitz			
Schifffahrt	0 km				
Hochwasserschutz (Regulierung)	0 km	Ufer- und Sohlausbau am Grundelbach auch zum Zwecke des Hochwasserschutzes.			
Urbanisierung	4 km	Lange Verdolungsstrecken (Grundelbach) sowie stark vermindertes Ausuferungsvermögen. Schwerpunkt der Urbanisierung ist Weinheim.			
Weitere Nutzungen	Bemerkung	еп			
Kommentar Die Nutzung Urbanisierung ist für den Wasserkörper prägend und flächendeckend charakteristisch.					

Juli 2008

1.2 Übergeordnete Rahmenbedingungen im Wasserkörper					
2 Ursachen für maßgebliche Defizite des hydromorphologischen Zustands					
Gewässerstruktur ja Einzelursachen Verdolungen Uferbefestigung Sohlverbau	⊠ nein □	Rückstau Einzelursachen Wehre	ja 🗵	nein □	
		Wasserhaushalt Einzelursachen unzureichendes Min	ja ⊠ destwasser	nein □	
Durchgängigkeit ja Einzelursachen Wehre Sohlbauwerke Hochwasserrückhaltebecke	⊠ nein □	Sonstige ↓↑ ↓↑	<b>↓</b> ↑		
3 Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen					
3.1 Biologische Qualitäts Ergebnisse liegen vor?	skomponenten Kommentar				
Fischfauna nein					
Makro- zoobenthos ja	Derzeit liegen nur die Überw Zustand ist diesbezüglich er und "Versauerung" werden				
Makrophyten nein					
Phytobenthos nein					
Phytoplankton nein					

Juli 2008

Kommentar Eine Überprüfung der HMWB-Ausweisung erfolgt sobald belastbare Überwachungsergebnisse für alle biologischen Qualitätskomponenten vorliegen, spätestens jedoch nach 6 Jahren im Rahmen der formalen Fortschreibung des Bewirtschaftungsplanes.
3.2 Beschreibung der stofflichen Situation
Im Wasserkörper besteht keine maßgebliche stoffliche Belastung.
4 Prüfung der HMWB-Voreinstufung
Die Grundvoraussetzungen für die HMWB-Ausweisung sind aufgrund neuer Erkenntnisse nicht mehr gegeben ☐ Kommentar
Die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung liegen vor ⊠
Kommentar
Aufgrund der morphologischen Veränderungen sowie der im Wasserkörper vorliegenden Nutzung sind die Voraussetzungen für die Fortführung der HMWB-Ausweisungsprüfung gegeben.
Total district and total and good thin to by the state of
5 Teil II: Zieldefinition
5.1 Überregionale Ziele
5.2 Regionale Ziele
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für regional wandernde Fischarten durch Verknüpfung des Weschnitzoberlauís mit dem Mittellauf
5.3 Lokale Ziele
Herstellung der Längsdurchgängigkeit für ortstreue Fischarten mit normalem Wanderungsbedarf.
Verbesserung der Gewässerstruktur zur Habitatverbesserung für Fische mit normalem Migrationsbedarf sowie für wassergebundene Lebewesen und Wasserplanzen.

Juli 2008

	Teil III: Maßnahmenorientierte Prüfung					
6	6 Identifizierung von Maßnahmen zur Erreichung des guten hydromorphologischen Zustands (Liste der möglichen Maßnahmen)					
Ma	Maßnahmentyp (allgemein) Hydromorpholog Veränderung		Nutzungen (gemäß 1.1)	Maßnahmenumfang (grobe Abschätzung)		
1)	Herstellung / Verbesserung lineare Durchgängigkeit / Feststofftransport					
1	Durchgängigkeit	Wehre, Sohlverbau, Verdolungen	Wasserkraft / Urbanisierung / - / -	Erheblicher Umfang (5 Querbauwerke sowie Öffnen der Verdolungen auf größerer Lauflänge)		
2	<b>↓</b> ↑		11/11/ 11/11 /			
3	$\downarrow\uparrow$		11 / 11 11 / 11 /			
4	$\downarrow\uparrow$		11/11/ 11/11/			
2)	Verbesserung Mindestab	oflusssituation				
1	Mindestabfluss	unzureichendes Mindestwasser	Wasserkraft / - /	mittlerer Umfang (4 Maßnahmen)		
2	↓↑	_	↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑			
3)	Verbesserung Gewässer	morphologie				
1	Breiten- und Tiefenvarianz	Ufermauern, Gabionen, Verdolung	Urbanisierung / Hochwasserschutz /	Erheblicher Umfang (Ge- wässerentwicklung auf über- wiegender Lauflänge im WK)		
2	Uferstruktur	Uferbefestigungen	Urbanisierung / Hochwasserschutz / - / -	Erheblicher Umfang (Ent- fernung der Ufersicherung auf größerer Lauflänge im WK)		
3	Sohlenstruktur	Sohlbefestigung	Hochwasserschutz / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑	Erheblicher Umfang (Ent- fernung des Sohlverbaus auf längeren Abschnitten im WK)		
4	$\downarrow\uparrow$		↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑			
5	11		11/11/ 11/11			
6	<b>↓</b> ↑		11/11/ 11/11			
7	J1		11/11/ 11/11			

vorliegen.

l)	Reduzierung Rückstaub	ereiche		
	Rückstau	Wehre	Wasserkraft / – / – / –	mäßiger Umfang (Ver- besserung der Rückstau verhältnisse an 4 WKA)
	<b>↓</b> ↑		11/11/ 11/11	
•		•	ı der identifizierten Maßn itzung der "ökologischer	nahmen auf die biologische n Wirksamkeit")
1:	aßnahmen zur Herstellung	der linearen Du	ırchgängigkeit	
/e	erden. Dabei würden bisher	abgeschnittene b		d Oberlauf der Weschnitz verknüp für regional und lokal wandernde ssitive Effekte auf das Makro-
la	aßnahmen zur Verbesseru	ng der Mindesta	abflusssituation	
/li	t einer Verbesserung der Mi	ndestabflusssitu	abflusssituation ation wird der betreffende Absch et und die Durchgängigkeit daue	
vli oic	t einer Verbesserung der Mi ologischen Qualitätskompon	ndestabflusssitu enten aufgewerte	ation wird der betreffende Absch et und die Durchgängigkeit daue	
Vii Did	t einer Verbesserung der Mi ologischen Qualitätskompon aßnahmen zur Verbesseru urch die Umsetzung aller unt ologischen Qualitätskompon	ndestabflusssitua enten aufgewerte ng Gewässerme er Ziffer 6, Nr. 3 enten, insbesond	ation wird der betreffende Abschet und die Durchgängigkeit daue prephologie genannten Maßnahmen würder	erhaft gewährleistet. n die Lebensbedingungen für die abitaten für lokal wandernde und
VIII	t einer Verbesserung der Mi blogischen Qualitätskompon aßnahmen zur Verbesseru urch die Umsetzung aller unt blogischen Qualitätskompon tstreue Fischarten sowie für	ndestabflusssitua enten aufgewerte ng Gewässerme er Ziffer 6, Nr. 3 enten, insbesond das Makrozoobe	ation wird der betreffende Abschet und die Durchgängigkeit daue prphologie  genannten Maßnahmen würder dere durch die Schaffung von Ha enthos und Makrophyten aufgeweitere dere dere dere dere dere dere dere	erhaft gewährleistet. n die Lebensbedingungen für die abitaten für lokal wandernde und vertet.
Mia Dicord	t einer Verbesserung der Mi blogischen Qualitätskompon aßnahmen zur Verbesseru urch die Umsetzung aller unt blogischen Qualitätskompon tstreue Fischarten sowie für aßnahmen zur Reduzierun e Reduzierung der Rückstau	ndestabflusssitus enten aufgewerte  ng Gewässerme er Ziffer 6, Nr. 3 enten, insbesond das Makrozoobe	ation wird der betreffende Abschet und die Durchgängigkeit daue prphologie  genannten Maßnahmen würder dere durch die Schaffung von Ha enthos und Makrophyten aufgeweitere dere dere dere dere dere dere dere	erhaft gewährleistet.  n die Lebensbedingungen für die abitaten für lokal wandernde und vertet.  Lebensräume wiederherstellen un

haushalt - die Lebensbedingungen für die biologischen Qualitätskomponenten voraussichtlich so verbessert werden, dass die Voraussetzungen für das Erreichen des guten ökologischen Zustands im Wasserkörper Juli 2008

### 8 Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahmen

### 8.1 Fachliche / technische Umsetzbarkeit

Die großräumige Öffnung der Verdolungen und Entfernung bzw. Rücknahme der Ufersicherungen zur Wiederherstellung einer einer ausreichenden Breiten- und Tiefenvarianz hätten erheblich signifikante, negative Auswirkungen auf die ausgeprägte, gewässernahe Infrastruktur und Besiedlung und deren Hochwasserschutz sowie die Siedlungsentwicklung. Die Aufgabe bzw. der Rückbau von Siedlungsflächen sowie wesentlichen Infrastrukturelementen wie Straßen, Abwasserkanähen etc. ist nicht umsetzbar und würde zudem keine (wesentlich) bessere Umweltoption darstellen. Die Herstellung der Durchgängigkeit an den vorhandenen Querbauwerken sowie einer ausreichenden Mindestwassersituation ist technisch durchführbar, eine Realisierung bis 2012 allerdings schwierig.

### Mögliche Auswirkungen von Maßnahmen auf andere schützenswerte Bereiche

### 8.2 Rechtliche Umsetzbarkeit

Eine rechtliche Umsetzbarkeit der gemäß Schritt 6.1 und 6.3 erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie, wie die Öffung der Verdolungen und die Entfernung der Ufersicherungen bzw. die Aufgabe und Verlegung von Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen wird nach jetzigem Kenntnisstand nur teilweise möglich sein.

### 8.3 Finanzielle Umsetzbarkeit

Die Umsetzung der unter Schritt 6.3 aufgeführten Maßnahmen sowie Alternativen zu den Nutzungen wären mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, soweit dies technisch überhaupt möglich wäre.

### Zusammenfassender Kommentar zu 8.1 - 8.3

Die Umsetzung des zur Erreichung des guten hydromorphologischen Zustands erforderlichen Maßnahmenpakets (Liste der möglichen Maßnahmen, Punkt 6) ist in seiner Gesamtheit - auch unter Berücksichtigung einer stufenweisen Umsetzung bis spätestens zum Jahr 2024 (gem. WRRL Art. 4 (4)) - bei Beibehaitung der aktuellen Nutzungen oder deren Verlagerung an einen anderen Ort vor allem auf Grund der fehlenden "besseren Umweltoption" sowie aus technischen Gründen nicht möglich.

Die in diesem Wasserkörper tatsächlich durchführbaren Einzelmaßnahmen werden unter Beachtung ihrer fachlichtechnischen, finanziellen und rechtlichen Machbarkeit im Teil V des Ausweisungsbogens in der "Liste der machbaren Maßnahmen" dargestellt.

Juli 2008

9	Zusammenfassende Bewertung	(Punkte 6	6 - 8	١
---	----------------------------	-----------	-------	---

Der hydromorphologische Zustand des Wasserkörpers und somit die im Vergleich zu den natürlichen Gewässertypen vorkommenden Merkmale und Lebensbedingungen für die biologischen Qualitätskomponenten haben sich verursacht durch Urbanisierung und damit verbundenem Hochwasserschutz, sowie die Wasserkraftnutzung erheblich verändert.

Die durch die aktuellen Nutzungen verursachten hydromorphologischen Veränderungen lassen sich mit verhältnismäßigen Mitteln nicht rückgängig machen bzw. so abschwächen, dass das Erreichen des guten hydromorphologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Zustands möglich erscheint.

Nach Umsetzung der im Wasserkörper machbaren Maßnahmen (Teil V) wird nach heutiger Einschätzung der Wasserkörper "Weschnitz bis inkl. Grundelbach (BW) (36-02OR6) insgesamt die hydromorphologischen Merkmale aufweisen, die das gute ökologische Potenzial für diesen Wasserkörper beschreiben.

Aus heutiger Sicht können einige dieser Maßnahmen bereits im Rahmen des ersten Bewirtschaftungszyklus umgesetzt werden. Da die Umsetzbarkeit einzelner Maßnahmen bis 2012 jedoch aus finanzieller und rechtlicher Sicht als unklar eingestuft wird, ist eine "Fristverlängerung" gem. WRRL Art. 4 (4) erforderlich.

# Der Wasserkörper "Weschnitz bis inklusive Grundelbach (BW)" (36-02-OR6) wird gem. WRRL Art. 4 (3) als erheblich verändert ausgewiesen. Zusätzliche Inanspruchnahme ⇒ Fristverlängerung gem. WRRL Art. 4 (4) ja ⊠ nein □ ⇒ geringere Umweltziele gem. WRRL Art. 4 (5) ja □ nein □

## Ausweisungsbogen für erheblich veränderte Flusswasserkörper (HMWB), Teil V

Behörd	Regierungspräsidium Karlsruhe	<b>Stand</b> 23.04.2009
WK-Na	me / Nr. Weschnitz bis inklusive Grundelbach (BW) / 36-02-OR6	
	Teil V: Liste der machbaren Maßnahmen (Verwaltungsentwurf)	
Nr.	Art der Maßnahme	Länge (km) / Umfang
1	Weschnitz 34,63 D: Durchgängigkeit aufwärts herstellen, Teilrampe mit Niedrigwasserrinne an Gleite Weinheim (km 34,63)	-
2	Weschnitz 34,91 DMW: Durchgängigkeit aufwärts herstellen, Teilrampe; Mindestwassersituation verbessern an Wehranlage Untere Hildebrand'sche Mühle, Weinheim (km 34,91)	-
3	Weschnitz 35,38 DMW: Durchgängigkeit aufwärts herstellen, Teilrampe; Mindestwassersituation verbessern an Wehranlage Obere Hildebrand'sche Mühle, Weinheim (km 35,38)	1
4	Weschnitz 35,62 DMW: Durchgängigkeit aufwärts herstellen, Teilrampe; Mindestwassersituation verbessern an Wehr Fuchs´sche Ölmühle, Weinheim (km 35,62)	-
5	Weschnitz 35,82 DMW: Durchgängigkeit aufwärts herstellen, Teilrampe; Mindestwassersituation verbessern an Wehr Fuchs'sche Mühle, Weinheim (km 35,82)	-