

Ausweisungsbogen für künstliche Seewasserkörper (AWB) in Baden-Württemberg

| Datum 15.12.2008 | Bearbeiter/-in Frau Mözl | <input checked="" type="checkbox"/> Erstprüfung <input type="checkbox"/> Folgeprüfung |
|---|--------------------------|---|
| Behörde Regierungspräsidium Karlsruhe - Tabelle A 5.2 f f | | |
| Kategorie Seewasserkörper | | |
| Teil I: Zustandsanalyse | | |
| Stammdaten | | |
| • See-Name / -Code / -Kennzahl Baggersee Mittelgrund / KA41 / 2376000000039 Baggersee <input checked="" type="checkbox"/> in Auskiesung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Talsperre/Stausee <input type="checkbox"/> | | |
| • Fluss-/ Bearbeitungs-/Teilbearbeitungsgebiet (Nr.) Rhein / Oberrhein / Pfinz-Saalbach-Kraichbach (35) | | |
| • Räumlicher Bezug zum Flusswasserkörper 35-02-OR5 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberrheinebene) | | |
| • Fläche / mittlere Tiefe / maximale Tiefe 61 ha / 9,3 m / 24,0 m | | |
| • See-Typ (LAWA) Typ 99 / Sondertyp BW (Baggersee) | | |
| • Besonderheiten [] | | |
| 1 Status der AWB-Einstufung | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vorläufige Einstufung <input type="checkbox"/> Neukandidat seit [] | | |
| 1.1 Nutzungsprüfung | | |
| Nutzungen (vorgeprüft) | ja/nein | Bemerkungen |
| Stromgewinnung | nein | [] |
| Trinkwasser-versorgung | nein | [] |
| Kiesabbau | ja | [] |
| Schifffahrt | nein | [] |
| Naturschutz | ja | [] |
| Freizeitnutzung | ja | Badegewässer Baggersee Leopoldshafen 2007 (Badestelle KA 014) |
| Weitere Nutzungen | Bemerkungen | |
| [] | [] | |
| [] | [] | |

| Kommentar [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|------------|------|--|------------------|------|-----|-------------|------|-----|--------------|------|-----|---------------|------|-----|
| 1.2 Übergeordnete Rahmenbedingungen im Wasserkörper FFH-Gebiet: "Rheinniederung von Karlsruhe bis Phillipsburg" Vogelschutzgebiet: "Rheinniederung Karlsruhe-Rheinsheim" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Maßgebliche Defizite des hydromorphologischen Zustands (Ursachenanalyse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ keine <input type="checkbox"/> Der künstliche Wasserkörper ist hydromorphologisch nicht oder nur im geringen Maße beeinträchtigt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ Uferbeschaffenheit / Beckenform ja <input type="checkbox"/> Einzelursachen: [] [] [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ Sonstige ja <input type="checkbox"/> Einzelursachen: [] [] [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇒ Derzeit keine abschließende Bewertung möglich <input checked="" type="checkbox"/> Begründung: Baggersee ist derzeit noch in Auskiesung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Erkenntnisse aus Überwachungsprogrammen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Biologische Qualitätskomponenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">Ergebnisse liegen vor?</th> <th style="width: 55%;">Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fischfauna</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td>Nach Gutachten der Fischereiforschungsstelle (FFS) Baden-Württemberg besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen.</td> </tr> <tr> <td>Makro-zoobenthos</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Makrophyten</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Phytobenthos</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>Phytoplankton</td> <td style="text-align: center;">nein</td> <td>[]</td> </tr> </tbody> </table> | | Ergebnisse liegen vor? | Kommentar | Fischfauna | nein | Nach Gutachten der Fischereiforschungsstelle (FFS) Baden-Württemberg besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. | Makro-zoobenthos | nein | [] | Makrophyten | nein | [] | Phytobenthos | nein | [] | Phytoplankton | nein | [] |
| | Ergebnisse liegen vor? | Kommentar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fischfauna | nein | Nach Gutachten der Fischereiforschungsstelle (FFS) Baden-Württemberg besteht keine Möglichkeit, für Baggerseen eine Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna durchzuführen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Makro-zoobenthos | nein | [] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Makrophyten | nein | [] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phytobenthos | nein | [] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phytoplankton | nein | [] | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| Kommentar <input type="text"/> |
| 3.2 Beschreibung der stofflichen Situation |
| ⇒ Chemische Parameter Gemäß Bestandsaufnahme und Gefährdungsabschätzung 2004 ist der See hinsichtlich seines chemischen Zustand als nicht gefährdet eingestuft. |
| ⇒ Physikalische Parameter <input type="text"/> |
| ⇒ Trophische Parameter Gemäß Bestandsaufnahme und Gefährdungsabschätzung 2004 befindet sich der See in einem oligitrophen Zustand und ist als nicht gefährdet eingestuft. Der aktuelle Zustand ist besser als der Referenzzustand (mesotropher Zustand) nach Auskiesung. |
| 4 Prüfung der AWB-Voreinstufung |
| Bei diesem künstlichen Seewasserkörper |
| ⇒ bestehen die Nutzungen gem. 1.1 voraussichtlich bis 2015 fort ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| ⇒ liegen die tatsächlich erreichbaren hydromorphologischen Bedingungen <u>heute</u> vor ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Kommentar Der Baggersee befindet sich noch in der Phase der Rohstoffgewinnung. |
| Der Wasserkörper weist die hydromorphologischen Merkmale des guten ökologischen Potenzials auf. Der Wasserkörper wird in Teil IV als künstlich ausgewiesen. <input type="checkbox"/> |
| Die Maßnahmenorientierte Prüfung in Teil III kann entfallen. <input type="checkbox"/> |
| Kommentar <input type="text"/> |
| Eine Analyse des hydromorphologischen Zustands des Wasserkörpers bezüglich maßgeblicher Defizite kann derzeit nicht durchgeführt werden. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kommentar Der Wasserkörper befindet sich aktuell noch in Auskiesung. Erst nachdem diese Phase abgeschlossen und eine praxismögliche Analyse möglich ist, können im Rahmen der Folgeprüfung die Zieldefinition und maßnahmenorientierte Prüfung erfolgen. Der Wasserkörper wird in Teil IV als künstlich ausgewiesen. |
| Der Wasserkörper weist aktuell die zu erreichenden hydromorphologischen Bedingungen noch nicht auf. Die AWB-Ausweisungsprüfung ist fortzuführen. <input type="checkbox"/> |
| Kommentar <input type="text"/> |

| 5 Teil II: Zieldefinition | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 5.1 Überregionale Ziele <input type="text"/> | | | |
| 5.2 Regionale Ziele <input type="text"/> | | | |
| 5.3 Lokale Ziele <input type="text"/> | | | |
| Teil III: Maßnahmenorientierte Prüfung | | | |
| 6 Identifizierung von Maßnahmen zur Erreichung des guten hydromorphologischen Zustands (Liste der möglichen Maßnahmen) | | | |
| Maßnahmentyp (allgemein) | Hydromorpholog. Veränderung | Nutzungen (gemäß 1.1) | Maßnahmenumfang (grobe Abschätzung) |
| 1) Verbesserung Uferbeschaffenheit | | | |
| 1 <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4 <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2) Verbesserung Beckenform | | | |
| 1 <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|
| 2 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 3 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 3) Weitere Verbesserungen (Substrat) | | | | |
| 1 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 2 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 3 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 4 | | | ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / ↓↑ / | |
| 7 Voraussichtliche Auswirkungen der identifizierten Maßnahmen auf die biologischen Qualitätskomponenten (Einschätzung der „ökologischen Wirksamkeit“) | | | | |
| Maßnahmen zur Herstellung der Uferbeschaffenheit █ | | | | |
| Maßnahmen zur Verbesserung der Beckenform █ | | | | |
| Sonstige Verbesserungsmaßnahmen █ | | | | |
| Kommentar █ | | | | |

| |
|--|
| █ |
| 8 Prüfung der Umsetzbarkeit der Maßnahmen |
| 8.1 Fachliche / technische Umsetzbarkeit █ |
| Mögliche Auswirkungen von Maßnahmen auf andere schützenswerte Bereiche █ |
| 8.2 Rechtliche Umsetzbarkeit █ |
| 8.3 Finanzielle Umsetzbarkeit █ |
| Zusammenfassender Kommentar zu 8.1 - 8.3 █ |

9 Zusammenfassende Bewertung (Punkte 6 - 8)

[Redacted content]

10 Teil IV: Formale Ausweisung

Der Wasserkörper **Baggersee Mittelgrund (KA 41)**

wird gem. WRRL Art. 4 (3) als künstlich ausgewiesen.

[Redacted content]

Zusätzliche Inanspruchnahme

- ⇨ Fristverlängerung gem. WRRL Art. 4 (4) nein ja 2021 2027
- ⇨ geringere Umweltziele gem. WRRL Art. 4 (5) nein ja